

АКТ № r038-s0819 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

« 05 » сентября 2023 г.

Местонахождение оборудования

Иркутская область, Тайшетский район, рп. Юрты,
ул. Школьная, д. 9

(адрес, здание, сооружение, помещение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 24 Р.П. ЮРТЫ

Заказчик

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ IPC-10	АПКШ IPC-10	KKKVJJGY	794E2-003530	-----	1
2.	АПКШ IPC-10	АПКШ IPC-10	YBUF2ZJW	794E2 - 006900	-----	1

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Terra» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ)

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Директор Ерофеев Владимир Моисеевич
89501214633

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Наименование Зонда СКПУС:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения СКЗИ соответствуют (не соответствуют) требованиям		
Работы с СКЗИ:		
Монтаж и настройка СКЗИ	ДА	YBUF2ZJW
Техническое обслуживание СКЗИ	-----	-----
Демонтаж СКЗИ	ДА	KKKVJJGY
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа СКЗИ)	ДА	KKKVJJGY
Проверена доступность разрешенного сайта http://nil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	ДА	-----
Проверена доступность ip-адреса 10.0.XX.151, где XX – номер региона (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС.	ДА	-----
Работы с Зондом:		
Монтаж и настройка Зонда	-----	-----
Техническое обслуживание Зонда	-----	-----
Демонтаж Зонда	-----	-----
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки 8-800-100-01-07 доб. 2	-----	-----

Под руководством Главной специалист Кононов Алексей Вячеславович
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

Сервисный инженер Запекин Алексей Витальевич
(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:


- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31,** о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.

Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

 <p>Директор _____ (должность) (подпись)</p>	<p>Ерофеев В.М. (расшифровка подписи)</p>	<p>Сервисный инженер _____ (должность) (подпись)</p>	<p>Запекин А.В. (расшифровка подписи)</p>
---	---	--	---

АКТ № r038-s0819 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«05» сентября 2023 г.

Местонахождение оборудования

Иркутская область, Тайшетский район, рп. Юрты,
ул. Школьная, д. 9

(адрес, здание, сооружение, помещение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 24 Р.П. ЮРТЫ

Заказчик

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «30» декабря 2021 года 0410/151 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ IPC-10	АПКШ IPC-10	YBUF2ZJW	794E2 - 006900	-----	1

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тегга» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ)

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Директор Ерофеев Владимир Моисеевич
89501214633

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Наименование Зонда СКПУС:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	-----	-----	-----	

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	Да	-----
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	Нет	-----
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	-----
Техническое обслуживание СКЗИ	-----	-----

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Демонтаж СКЗИ	-----	-----
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	-----	-----
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	Да	-----
Проверена доступность ip-адреса 10.0.XX.52 (XX – цифровое обозначение номера региона) (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да	-----
Работы с Зондом:		
Монтаж и настройка Зонда	Да	-----
Техническое обслуживание Зонда	-----	-----
Демонтаж Зонда	-----	-----
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки 8-800-100-01-07 доб. 2	Да	-----

Под руководством Главной специалист Кононов Алексей Вячеславович
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

Сервисный инженер Запекин Алексей Витальевич
(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя



Директор
(должность)


(подпись)

Ерофеев В.М.
(расшифровка подписи)

Сервисный инженер
(должность)


(подпись)

Запекин А.В.
(расшифровка подписи)

АКТ
проверки работоспособности Услуги

«18» Сентября 2023 г.
Время начала работ 15 чч 30 мин.

Адрес, наименование организации: Иркутская область, Тайшетский район, рп. Юрты, ул. Школьная, д. 9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 Р.П. ЮРТЫ

№ ТТ (пТТМ): 118424

Потребитель, в лице Директор Ерофеев ВМ с одной стороны,
(должность, фамилия, имя, отчество)
и представитель Исполнителя, в лице Сервисный инженер СЦ г.Тайшет Иркутского филиала ПАО Ростелеком Полежаев Александр Сергеевич с другой стороны,
(должность, фамилия, имя, отчество)

Составили настоящий акт о том, что была проведена проверка работоспособности Услуги, в результате которой установлено (нужное отметить):

Причина не работоспособности Услуги	
<input type="checkbox"/>	Неисправность на СКС/оборудовании Потребителя
<input type="checkbox"/>	Нарушение электроснабжения на объекте/оконечном оборудовании Потребителя
<input type="checkbox"/>	Неисправность на оборудовании Исполнителя
<input type="checkbox"/>	Кабельная авария на сети Исполнителя
<input type="checkbox"/>	Проблем не обнаружено, Услуга доступна и оказывается с заданным качеством
<input type="checkbox"/>	Другое (указать) <u>Замечена КМУТ (сторел)</u>

Примечания:

Заключение:

Причина отклонения от заданных параметров Услуги находится в зоне / вне зоны (не нужно зачеркнуть) ответственности Исполнителя.

Время окончания работ 16 чч 20 мин.

Потребитель

Представитель Исполнителя



Директор

(должность)

Ерофеев ВМ
(подпись)

Ерофеев ВМ
(расшифровка подписи)

Инженер

(должность)

Полежаев А.С.
(подпись)

Полежаев А.С.

(расшифровка подписи)